
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

» CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS (Perfil 08) «

- **21.** A grafia incorreta do resultado da medição propicia problemas de legibilidade, informações desnecessárias e sem sentido. Considerando dois algarismos significativos na incerteza de medição, assinale a alternativa que contém apenas grafias corretas.
 - a) $(302,1604 \pm 1,009)$ V; $(990,1 \pm 4,6)$ A.
 - b) $(9408,3 \pm 1,5)$ kg; $(21,4206 \pm 0,0087)$ V.
 - c) $(51,32 \pm 0,0115)$ °C; $(78,325 \pm 0,88)$ mm.
 - d) $(256,1750 \pm 0,201)$ A; $(0,5981 \pm 0,034)$ kg.
 - e) (8,0741 ± 0,0046) mm; (63,1468 ± 0,045) °C.
- **22.** Um projeto de dois componentes mecânicos, que trabalharão em conjunto, requer ajuste do tipo rotativo justo, velocidades moderadas, lubrificação de baixa viscosidade e montagem à mão. Considerando a figura abaixo, do sistema furo base, representando os ajustes recomendados pela norma ISO 1829, qual o ajuste que satisfaz as necessidades do projeto?



Fonte: SILVA, A., et al. Desenho Técnico Moderno. 4ª Ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2006, p. 237. (Adaptado).

- a) H7-k6
- b) H7-n6
- c) H7-p6
- d) H8-f7
- e) H11-c11
- **23.** Sabendo-se que a rugosidade superficial é o conjunto de irregularidades, ou seja, pequenas reentrâncias e saliências que caracterizam a superfície, o sistema de medição da rugosidade superficial adotado no Brasil é
 - a) total.
 - b) efetiva.
 - c) média.
 - d) máxima.
 - e) envolvente.

- **24.** A escolha do equipamento de refrigeração, com capacidade de atingir e manter as condições de temperatura e umidade estabelecidas em uma câmara frigorífica, é efetuada através do cálculo de
 - a) carga térmica.
 - b) entalpia específica.
 - c) entropia específica.
 - d) temperatura de bulbo seco.
 - e) temperatura de bulbo úmido.
- **25.** A válvula de expansão termostática, em um sistema de refrigeração por compressão de vapor, tem a finalidade de regular a vazão do fluido refrigerante
 - a) líquido que entra no condensador e de manter constante a temperatura na saída do evaporador.
 - b) líquido que entra no evaporador e de manter constante a temperatura na saída do condensador.
 - c) líquido que entra no condensador e de manter um diferencial de pressão entre os lados de pressão alta e pressão baixa do sistema.
 - d) líquido que entra no evaporador e de manter um diferencial de pressão entre os lados de pressão alta e pressão baixa do sistema.
 - e) gasoso que entra no condensador e de manter constante o superaquecimento do fluido refrigerante líquido na saída do evaporador.
- 26. Os Clorofluorcabonos CFCs foram bastante utilizados como fluidos refrigerantes por apresentarem ótima relação entre custos e características de eficiências térmicas para utilização em equipamentos de refrigeração. Entretanto, em função do seu Potencial de Destruição do Ozônio, foi estabelecida em 1987, no Protocolo de Montreal, a progressiva redução de produção e consumo até a total eliminação destes fluidos. Considerando essas informações, o valor do coeficiente de Potencial de Destruição do Ozônio do CFC-12 ou R12 é
 - a) 0,1
 - b) 1
 - c) 10
 - d) 100
 - e) 1000
- **27.** O processo de soldagem oxiacetilênica utiliza o acetileno como combustível e o oxigênio como comburente, produzindo uma chama que pode superar a temperatura de 3000 °C. A utilização deste processo de soldagem apresenta as seguintes vantagens:
 - a) alta taxa de deposição e baixo custo.
 - b) baixo custo e sem utilizar material de adição.
 - c) alta taxa de deposição e sem utilizar material de adição.
 - d) utilização de equipamento portátil, sem exigir soldador hábil.
 - e) fácil controle da operação e utilização de equipamento portátil.

- **28.** No processo de Soldagem MAG (Metal Active Gas), um arco elétrico é estabelecido entre a peça e um eletrodo consumível alimentado continuamente. Neste processo, a proteção da região de soldagem é efetuada por um gás ativo, sendo adequado na soldagem de
 - a) aços de média e alta liga.
 - b) alumínio e aços inoxidáveis.
 - c) magnésio e aços inoxidáveis.
 - d) alumínio e aços de média liga.
 - e) aços de baixo carbono e aços de baixa liga.
- **29.** Na soldagem com eletrodos revestidos, obtém-se a união das peças pelo aquecimento localizado com um arco elétrico estabelecido entre as peças e um eletrodo metálico consumível, recoberto com um fluxo. Neste processo, o principal efeito controlador da penetração da solda é
 - a) a dimensão do eletrodo.
 - b) a velocidade de avanço.
 - c) a intensidade da corrente elétrica.
 - d) a distância entre o eletrodo e as peças.
 - e) o material do revestimento do eletrodo.
- **30.** O sistema cristalino que apresenta relações axiais e ângulos interaxiais completamente diferentes entre si é o
 - a) tetragonal.
 - b) romboédrico.
 - c) ortorrômbico.
 - d) monoclínico.
 - e) triclínico.
- **31.** Com relação ao diagrama de equilíbrio Fe-C, é correto afirmar que
 - a) a austenita é estável abaixo de 727°C.
 - b) o ferro delta tem estrutura cristalina CCC.
 - c) a ferrita possui 2% de carbono em solução.
 - d) o ponto eutético localiza-se em 0,8% de carbono.
 - e) a composição da cementita localiza-se em 4,3% de carbono.

32.	A célula	unitária	do sistema	cristalino	cúbico c	le faces	centradas	(CFC)	tem fato	r de e	empacota	mento
	atômico	(FEA) igi	ual a									

- a) 0,54
- b) 0,60
- c) 0,64
- d) 0,70
- e) 0,74
- 33. Com relação ao módulo de elasticidade dos materiais, é correto afirmar que
 - a) representa a resistência do material a deformação elástica.
 - b) é válido em todo o gráfico tensão-deformação.
 - c) independe do tipo de ligação atômica.
 - d) é válido apenas na região plástica.
 - e) independe da temperatura.
- 34. O fenômeno de transição dúctil-frágil, apresentado pelos materiais metálicos, caracteriza-se por ser
 - a) independente da temperatura.
 - b) dependente do tempo de ensaio.
 - c) independente do tamanho de grão.
 - d) dependente da estrutura cristalina.
 - e) independente da energia de impacto.
- 35. Os elementos constituintes dos aços inoxidáveis austeniticos são
 - a) ferro, carbono, níquel e cobre.
 - b) ferro, carbono, níquel e silício.
 - c) ferro, carbono, níquel e cromo.
 - d) ferro, carbono, níquel e fósforo.
 - e) ferro, carbono, níquel e enxofre.
- **36.** Os processos de conformação mecânica apresentam sobre os materiais
 - a) mudança permanente nas dimensões.
 - b) esforços apenas de natureza elástica.
 - c) preservação das propriedades mecânicas originais.
 - d) alteração da composição química.
 - e) taxa de encruamento inalterada.

37. O processo de conformação mecânica, responsável pela fabricação de arames, é

a) extrusão.b) trefilação.c) laminação.d) forjamento.

	e)	estampagem.							
38.	A c	A conformação mecânica por laminação é classificada como um processo de							
	a)	tração.							
	b)	dobramento.							
	c)	cisalhamento.							
	d)	compressão direta.							
	e)	compressão indireta.							
39.		processos de fundição são classificados pelo material e pelo método empregado para a nstrução do molde. Assim sendo, as peças fundidas em areia são produzidas em moldes de							
	a)	metal.							
	b)	vidro.							
	c)	barro.							
	d)	concreto.							
	e)	plástico.							
40.	A f	unção do maçalote na fundição é							
	a)	fornecer metal líquido por gravidade ao corpo da peça, a fim de mantê-lo cheio.							
	b)	fazer com que certas seções da peça solidifiquem primeiro.							
	c)	levar metal líquido até a cavidade do molde.							
	d)	solidificar primeiro do que o corpo da peça.							
	e)	acelerar a solidificação do metal.							
41.	0 p	processo de fundição por cera perdida se caracteriza por							
	a)	fornecer acabamento superficial de baixa qualidade.							
	b)	produzir somente peças geometricamente simples.							
	c)	produzir uma única peça por etapa de fusão.							
	d)	destruir o modelo durante a moldagem.							
	e)	apresentar baixa precisão dimensional.							

- **42.** Considerando que um aço foi submetido a um ensaio de dureza Brinell e o resultado encontrado foi 160 HB, qual o limite de resistência à tração desse aço?
 - a) 252 MPa
 - b) 352 MPa
 - c) 452 MPa
 - d) 552 MPa
 - e) 652 MPa
- 43. Com relação ao ensaio de tração em materiais metálicos, é correto afirmar que
 - a) o limite de resistência à tração encontra-se abaixo do limite de proporcionalidade.
 - b) as características de carga-deformação são dependentes do tamanho da amostra.
 - c) materiais frágeis apresentam graficamente o limite de escoamento.
 - d) as amostras finalizam os ensaios sem apresentar encruamento.
 - e) quanto mais dúctil o metal menor será o alongamento.
- **44.** Fadiga é uma forma de falha que ocorre em estruturas sujeitas a tensões dinâmicas e oscilantes. A falha por fadiga se caracteriza por
 - a) não necessitar de trinca inicial.
 - b) ocorrer de forma catastrófica e repentina.
 - c) apresentar-se de natureza dúctil.
 - d) apresentar uma grande deformação plástica.
 - e) ocorrer em um nível de tensão acima do limite de resistência a tração.
- 45. Os microconstituintes de um aço hipereutetóide resfriados lentamente são
 - a) perlita e ferrita.
 - b) apenas perlita.
 - c) apenas ferrita.
 - d) apenas cementita.
 - e) perlita e cementita.
- **46.** O reagente químico metalográfico, conhecido como água régia, é formado a partir da mistura dos ácidos
 - a) nítrico e sulfúrico.
 - b) nítrico e acético.
 - c) nítrico e pícrico.
 - d) nítrico e fluorídrico.
 - e) nítrico e clorídrico.

47. Observe a seguir:



A micrografia apresentada acima representa um ferro fundido

- a) nodular.
- b) vermicular.
- c) branco.
- d) cinzento.
- e) maleável.
- **48.** Com relação aos meios de resfriamento para a realização da têmpera dos aços, é correto afirmar que
 - a) o ar é o mais severo.
 - b) o óleo é o mais brando.
 - c) a água é o mais severo.
 - d) a têmpera independe do meio.
 - e) não há diferença entre a água e o óleo.
- 49. Nos aços, a martensita é um microconstituinte resultante do tratamento térmico de
 - a) têmpera.
 - b) revenido.
 - c) recozimento.
 - d) normalização.
 - e) endurecimento por precipitação.
- **50.** O tratamento térmico de normalização tem como objetivo principal
 - a) aliviar tensões.
 - b) separar os grãos.
 - c) refinar os grãos.
 - d) modificar a estrutura cristalina.
 - e) aumentar o tamanho médio dos grãos.